

Keramik – **Allgemeiner Formenbau und Negative** – Laminieren mit Pasten

Allgemeiner Formenbau und Negative			
Schalenbau	Oberfläche	EG-2101 / EH-2901-1	Gut schleif- und polierbar Schnelle Härtingszeit
	Kupplungsschicht	EL-2209 / EH-2950	Verbindungsschicht zwischen Oberflächenharz und Laminierpasten
	Laminierpasten	EL-2207-1 / EH-2907-1	Standart Laminierpaste, gut mischbar Schichtstärke in einem Arbeitsgang 15-25 mm
		EL-2208 / EH-2952-1	Laminierpaste mit niedriger Dichte Schichtstärke in einem Arbeitsgang 15-25 mm Gut mischbar