

Keramik – Modelle für Gipsarbeitsformen – Laminieren mit Pasten

Modelle für Gipsarbeitsformen			
Schalenbau	Oberfläche	EG-2100 / EH-2901-1	Gut schleif- und polierbar Schnelle Härtingszeit, blau
		EG-2101 / EH-2901-1	Gut schleif- und polierbar Schnelle Härtingszeit, weiß
	Kupplungsschicht	EL-2209 / EH-2950	Verbindungsschicht zwischen Oberflächenharz und Glasgeweben
	Laminierpasten	EL-2207-1 / EH-2907-1	Standart Laminierpaste, gut mischbar Schichtstärke in einem Arbeitsgang 15-25 mm
		EL-2208 / EH-2952-1	Laminierpaste mit niedriger Dichte Schichtstärke in einem Arbeitsgang 15-25 mm Gut mischbar