

Windenergie – Laminierformen – Laminieren mit Gewebe

Laminierformen			
Schichtbau	Oberfläche	EG-2102 / EH-2950	Abrasions- und chemikalienbeständig Langsame Härtung
		EG-2105 / EH-2950	Gute Styrolbeständigkeit, polierbar
	Kupplungsschicht	EL-2209 / EH-2950	Verbindungsschicht zwischen Oberflächenharz und Glasgeweben
	Laminierharz	EL-2203 / EH-2953-1	Gute Benetzungseigenschaften bei Glasgeweben Langsame Härtungszeit
	Oberfläche	EG-2107 / EH- 2951	Hochtemperaturanwendung bis 180 C Prepreg Legewerkzeuge
	Laminierharz	EL-2204 / EH-2956-1	Hochtemperaturanwendung bis 180 C Prepreg Legewerkzeuge